

点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	36 / 75
			C						


写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
211		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 ぐらつきがないか	判定
212		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
213		a




写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
214		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
215		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
216		a



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	37 / 75
			C						


写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
217		a




写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
218		a




写真No.	劣化 鉄・継手金具 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
219		



写真No.	劣化 鉄・継手金具 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
220		



写真No.	劣化 鉄・継手金具 腐食がないか	判定
221		a




写真No.	劣化 鉄・継手金具 腐食がないか	判定
222		a




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	38 / 75
			C						


写真No.	劣化 鉄・継手金具 ボルトの緩みがないか	判定
223		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 ボルトの緩みがないか	判定
224		a




写真No.	劣化 鉄・継手金具 破損・割れ (破損・割れ2ヶ所) 塗装剥離	判定
225		b



写真No.	劣化 鉄・継手金具 破損・割れ (破損・割れ2ヶ所) 塗装剥離	判定
226		b



写真No.	劣化 鉄・継手金具 破損・割れ (破損・割れ2ヶ所) 塗装剥離	判定
227		b



写真No.	劣化 鉄・継手金具 破損・割れ (破損・割れ2ヶ所) 塗装剥離	判定
228		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	39 / 75
			C			c	3		

写真No.	劣化 木・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
229		



写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近) 腐朽破損	判定
230		C




写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近) 腐朽破損	判定
231		C



写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近) 腐朽破損	判定
232		C



写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近) 腐朽破損	判定
233		C




写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近) 腐朽破損	判定
234		C




点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 40 / 75

写真No.	劣化 木・梁部 腐朽がないか(金具附近以外) 腐朽	判定
235		C



写真No.	劣化 木・梁部 破損など(破損1ヶ所)	判定
236		C



写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
237		



写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
238		



写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
239		




写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
240		



点検写真台帳							
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3
						ページ	41 / 75

写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
241		



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか	判定
242		a



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか	判定
243		a



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか	判定
244		a



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか	判定
245		a



写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗	判定
246		b




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	42 / 75
			C			c	3		

写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗	判定
247		b



写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗	判定
248		b



写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗	判定
249		b



写真No.	劣化 木・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
250		a



写真No.	劣化 木・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
251		a



写真No.	劣化 木・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
252		a



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 43 / 75

写真No.	劣化 木・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
253		a



写真No.	劣化 木・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
254		



写真No.	劣化 木・登行部 腐朽がないか(地際部附近) 摩耗	判定
255		b



写真No.	劣化 木・登行部 腐朽がないか(ササラ・手すり)	判定
256		a



写真No.	劣化 木・登行部 腐朽・磨耗がないか(踏板)	判定
257		b



写真No.	劣化 木・登行部 ぐらつきがないか	判定
258		a



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 44 / 75

写真No.	劣化 木・登行部 破損など (破損 0 ヶ所) 摩 耗	判定
259		a




写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破 損 (破損 多数) 摩耗	判定
260		b



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破 損 (破損 多数) 摩耗	判定
261		b



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 衝撃吸収材などの破 損 (破損 多数) 摩耗	判定
262		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 部位全景(外観状況・ 落下高さ等)	判定
263		



写真No.	劣化 プラスチック系部材 部位全景(外観状況・ 落下高さ等)	判定
264		



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 45 / 75

写真No.	劣化 プラスチック系部材 磨耗がないか	判定
265		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 磨耗がないか	判定
266		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 変色がないか 劣化 変色	判定
267		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 変色がないか 劣化 変色	判定
268		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 止め金具が緩んでないか	判定
269		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 止め金具が緩んでないか	判定
270		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	46 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など (破損 2ヶ所) 窓ひび割れ	判定
271		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など (破損 2ヶ所) 窓ひび割れ	判定
272		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など (破損 2ヶ所) 窓ひび割れ	判定
273		a



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
274		



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
275		



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
276		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	47 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
277		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
278		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 破損	判定
279		c




写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 破損	判定
280		c



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 破損	判定
281		c



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 破損	判定
282		c



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	48 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗	判定
283		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗	判定
284		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗	判定
285		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など(破損3ヶ所) 破損	判定
286		c



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など(破損3ヶ所) 破損	判定
287		c




写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など(破損3ヶ所) 破損	判定
288		c



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	49 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 ぐらつきがないか (全数点検)	判定
289		a



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ヶ所)	判定
290		a



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
291		



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
292		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
293		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
294		b




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	50 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
295		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近以外) サビ 摩耗	判定
296		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近以外) サビ 摩耗	判定
297		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー ぐらつきがないか	判定
298		a



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
299		



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか 摩耗 サビ	判定
300		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	51 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー ボルトの緩みがないか (全数点検)	判定
301		a



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
302		



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 摩耗・断線・ほつれがないか 摩耗	判定
303		b



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 止め金具が緩んでないか(全数の10%)	判定
304		a



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 止め金具が緩んでないか(全数の10%)	判定
305		a



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 止め金具が緩んでないか(全数の10%)	判定
306		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	52 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 破損など（破損2ヶ所） ネットほつれ	判定
307		b




写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 破損など（破損2ヶ所） ネットほつれ	判定
308		b



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外 観状況・落下高さ等)	判定
309		



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外 観状況・落下高さ等)	判定
310		



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外 観状況・落下高さ等)	判定
311		



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外 観状況・落下高さ等)	判定
312		



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	53 / 75
			C			c	3		


写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近)	判定
313		a




写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近)	判定
314		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近)	判定
315		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近)	判定
316		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近以外) サビ 摩耗	判定
317		b



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近以外) サビ 摩耗	判定
318		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	54 / 75
			C			c	3		


写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 部位 全景(外観状況・落下高さ等)	判定
319		



写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食 がないか	判定
320		a




写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食 がないか	判定
321		a



写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り ぐらつき がないか	判定
322		a



写真No.	劣化 手すり・柵部 10_吊り橋・ネット渡り ぐらつき がないか	判定
323		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
324		




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	55 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食・腐朽 がないか (全数点検)	判定
325		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 摩耗がないか	判定
326		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 摩耗がないか	判定
327		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 滑り易くなっているか	判定
328		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 角・突起がないか	判定
329		a



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り ぐらつきがないか	判定
330		a

