

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	56 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
331		a



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 部 位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
332		



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨 耗・腐食がないか(締結部附近) 摩耗	判定
333		b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨 耗・腐食がないか(締結部附近) 摩耗	判定
334		b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨 耗・腐食がないか(締結部附近) 摩耗	判定
335		b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 磨 耗・腐食がないか(締結部附近以外) 摩耗	判定
336		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	57 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損 (破損 0 ヶ所)	判定
337		a



写真No.	劣化 歩行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
338		



写真No.	劣化 歩行部 腐食・腐朽がないか (全数点検) 摩耗	判定
339		b



写真No.	劣化 歩行部 腐食・腐朽がないか (全数点検) 摩耗	判定
340		b



写真No.	劣化 歩行部 腐食・腐朽がないか (全数点検) 摩耗	判定
341		b



写真No.	劣化 歩行部 腐食・腐朽がないか (全数点検) 摩耗	判定
342		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	58 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 歩行部 摩耗がないか	判定
343		b



写真No.	劣化 歩行部 角・突起がないか 1ヵ所	判定
344		b



写真No.	劣化 歩行部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
345		a



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか	判定
346		c



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか	判定
347		c



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか	判定
348		c



点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合	劣化	ハザード	ページ	59 / 75
					C	c	3		

写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか	判定
349		C



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか	判定
350		C



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか	判定
351		C



写真No.	劣化 屋根部 破損など(5ヶ所) 腐朽 破損	判定
352		C



写真No.	劣化 屋根部 破損など(5ヶ所) 腐朽 破損	判定
353		C



写真No.	劣化 屋根部 破損など(5ヶ所) 腐朽 破損	判定
354		C



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	60 / 75
			C	c	3		

写真No.	劣化 屋根部 破損など(5ヶ所) 腐朽 破損	判定
355		C



写真No.	劣化 屋根部 破損など(5ヶ所) 腐朽 破損	判定
356		C



写真No.	劣化 屋根部 破損など(5ヶ所) 腐朽 破損	判定
357		C



写真No.	劣化 屋根部 破損など(5ヶ所) 腐朽 破損	判定
358		C



写真No.	規準 ジャングルジム 落下高さは、児童用では3,000mm以下 2550、2880	判定
359		合



写真No.	規準 ジャングルジム 落下高さは、児童用では3,000mm以下 2550、2880	判定
360		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	61 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材の握り棒太さは、児童用は20～50mmとする 27、27	判定
361		合



写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材の握り棒太さは、児童用は20～50mmとする 27、27	判定
362		合



写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材の握り棒太さは、児童用は20～50mmとする 27、27	判定
363		合



写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材の握り棒太さは、児童用は20～50mmとする 27、27	判定
364		合



写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材同士の接合部分は、絡まったり引っ掛かったりする突起・でっぱり・隙間がないこと	判定
365		合



写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材同士の接合部分は、絡まったり引っ掛かったりする突起・でっぱり・隙間がないこと	判定
366		合



点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合	劣化	ハザード	ページ	62 / 75
					C	c	3		

写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材同士の接合部分は、絡まったり引っ掛かったりする突起・でっぱり・隙間がないこと	判定
367		合



写真No.	規準 ジャングルジム 構成部材同士の接合部分は、絡まったり引っ掛かったりする突起・でっぱり・隙間がないこと	判定
368		合



写真No.	規準 登はん要素 大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	判定
369		合




写真No.	規準 通行要素 隣り合った踊り場間の段差は児童用305mm以下 200、210	判定
370		合



写真No.	規準 通行要素 隣り合った踊り場間の段差は児童用305mm以下 200、210	判定
371		合



写真No.	規準 通行要素 上段踊り場から下段踊り場の落下防止柵等へ容易に登れない高さ・構造とする 700、	判定
372		否2



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18	
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー				総合	劣化	ハザード	ページ	63 / 75
						C	c	3		

写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする	判定
373		合



写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする	判定
374		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
375		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
376		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
377		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
378		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 64 / 75

写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との 継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
379		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
380		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
381		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
382		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
383		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
384		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合	劣化	ハザード	ページ
					C	c	3	65 / 75

写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
385		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
386		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
387		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする 34、28.3	判定
388		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする 34、28.3	判定
389		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする 34、28.3	判定
390		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 66 / 75

写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする 34、28.3	判定
391		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	判定
392		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	判定
393		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	判定
394		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
395		否2



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
396		否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	67 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
397		否2



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
398		否2



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
399		否2



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	判定
400		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	判定
401		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
402		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 68 / 75

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
403		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
404		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
405		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上 1010	判定
406		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上 1010	判定
407		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 チューブ形状は短径580mm以上とする 640	判定
408		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3	ページ 69 / 75

写真No.	規準 滑降面 1.すべり台 チューブ形状は短径580mm以上とする 640	判定
409		合



写真No.	規準 側壁 1.すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上 195、	判定
410		合



写真No.	規準 側壁 1.すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上 195、	判定
411		合



写真No.	規準 側壁 1.すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上 195、	判定
412		合



写真No.	規準 側壁 1.すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
413		合



写真No.	規準 側壁 1.すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
414		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	70 / 75
			C	c	3		

写真No.	規準 側壁 1すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
415		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
416		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
417		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
418		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
419		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
420		合



点検写真台帳							
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3
						ページ	71 / 75

写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害する ようなへこみや突起物がないこと	判定
421		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害する ようなへこみや突起物がないこと	判定
422		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害する ようなへこみや突起物がないこと	判定
423		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全 に着地できる長さとする	判定
424		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全 に着地できる長さとする	判定
425		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全 に着地できる長さとする	判定
426		合



点検写真台帳							
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー			総合 C	劣化 c	ハザード 3
						ページ	72 / 75

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
427		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
428		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
429		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
430		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
431		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	判定
432		合



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	73 / 75
			C			c	3		


写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる事	判定
433		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる事	判定
434		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる事	判定
435		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
436		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
437		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
438		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合	劣化	ハザード	ページ	74 / 75
			C	c	3		


写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
439		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 153、250	判定
440		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 153、250	判定
441		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 153、250	判定
442		合



写真No.	規準 歩行部 平均台の落下高さは、600mm以下とする 440	判定
443		合



写真No.	規準 歩行部 600≧落下高さ>300mm、歩行面の幅は50mm以上とする 130	判定
444		合



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	3	複合遊具(中) ①ワイド・らせんスライダー	総合			劣化	ハザード	ページ	75 / 75
			C			c	3		

写真No.	規準 歩行部 歩行面は、滑りにくい表面で角を丸め安全な形状	判定
445		合



写真No.	規準 段差部 昇降を意図した段差は、児童用では305mm以下 440、30	判定
446		否1



写真No.	規準 段差部 昇降を意図した段差は、児童用では305mm以下 440、30	判定
447		否1



写真No.		判定



写真No.		判定



写真No.		判定

