

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	25 / 58
					C	b	3		


写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
145		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
146		a




写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
147		a



写真No.	劣化 鉄・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
148		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
149		



写真No.	劣化 鉄・継手金具 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
150		



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	26 / 58
						C	b	3		


写真No.	劣化 鉄・継手金具 腐食がないか	判定
151		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 腐食がないか	判定
152		a




写真No.	劣化 鉄・継手金具 腐食がないか	判定
153		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 ボルトの緩みがないか	判定
154		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 ボルトの緩みがないか	判定
155		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 ボルトの緩みがないか	判定
156		a




点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 27 / 58


写真No.	劣化 鉄・継手金具 破損・割れ (破損・割れ0ヶ所)	判定
157		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 破損・割れ (破損・割れ0ヶ所)	判定
158		a



写真No.	劣化 鉄・継手金具 破損・割れ (破損・割れ0ヶ所)	判定
159		a



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
160		



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか、支柱はプラスチック	判定
161		a




写真No.	劣化 木・手すり・柵部 ぐらつきがないか	判定
162		a



点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	28 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 木・手すり・柵部 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
163		a



写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
164		




写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
165		




写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか	判定
166		a



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか	判定
167		a



写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗	判定
168		b



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	29 / 58
						C	b	3		

写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか・摩耗	判定
169		b



写真No.	劣化 木・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
170		a



写真No.	劣化 木・床部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
171		a



写真No.	劣化 木・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
172		



写真No.	劣化 木・登行部 腐朽がないか(地際部附近)	判定
173		a



写真No.	劣化 木・登行部 腐朽がないか(ササラ・手すり)	判定
174		a



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 30 / 58


写真No.	劣化 木・登行部 腐朽・磨耗がないか(踏板) 摩耗	判定
175		b



写真No.	劣化 木・登行部 ぐらつきがないか	判定
176		a



写真No.	劣化 木・登行部 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
177		a




写真No.	劣化 プラスチック系部材 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
178		



写真No.	劣化 プラスチック系部材 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
179		



写真No.	劣化 プラスチック系部材 磨耗がないか	判定
180		a



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	31 / 58
						C	b	3		

写真No.	劣化 プラスチック系部材 磨耗がないか	判定
181		a




写真No.	劣化 プラスチック系部材 変色がないか 変色	判定
182		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 変色がないか 変色	判定
183		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 止め金具が緩んでないか	判定
184		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 止め金具が緩んでないか	判定
185		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など(破損1ヶ所) 窓割れ	判定
186		b



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 32 / 58

写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など(破損1ヶ所) 窓割れ	判定
187		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 破損など(破損1ヶ所) 窓割れ	判定
188		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
189		



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) 腐食 サビ	判定
190		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
191		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
192		b




点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	33 / 58
						C	b	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
193		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
194		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面)	判定
195		a



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など(破損7ヶ所) キャップ紛失 破損	判定
196		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など(破損7ヶ所) キャップ紛失 破損	判定
197		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など(破損7ヶ所) キャップ紛失 破損	判定
198		b



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 34 / 58

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 ぐらつきがないか (全数点検) マット剥がれ	判定
199		b



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 ぐらつきがないか (全数点検) マット剥がれ	判定
200		b



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 衝撃吸収材などの破損 (破損1ヶ所) 摩耗	判定
201		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
202		



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
203		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
204		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	35 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近以外) サビ 摩耗	判定
205		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近以外) サビ 摩耗	判定
206		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近以外) サビ 摩耗	判定
207		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー ぐらつきがないか	判定
208		a



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー ぐらつきがないか	判定
209		a



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 破損など (破損0ヶ所)	判定
210		a



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	36 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 破損など (破損0ヶ所)	判定
211		a



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
212		




写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか	判定
213		a



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか	判定
214		a



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー ボルトの緩みがないか (全数点検)	判定
215		a



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー ボルトの緩みがないか (全数点検)	判定
216		a



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 37 / 58


写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 破損・割れ (破損・割れ0ヶ所)	判定
217		a



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
218		



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 摩耗・断線・ほつれがないか 摩耗	判定
219		b



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 摩耗・断線・ほつれがないか 摩耗	判定
220		b



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 破損など (破損0ヶ所)	判定
221		a



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
222		



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	38 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部 附近) サビ	判定
223		b



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部 附近) サビ	判定
224		b




写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部 附近) サビ	判定
225		b




写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部 附近以外) サビ	判定
226		b



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り ぐらつきがないか	判定
227		a



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り ぐらつきがないか	判定
228		a




点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 39 / 58

写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
229		a



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
230		



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 腐食がないか(金具附近) サビ 摩耗	判定
231		b



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 腐食がないか(金具附近以外)	判定
232		b



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
233		a



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
234		



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	40 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 腐食がないか(地際部 附近)	判定
235		a



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 腐食がないか(ササラ・ 手すり)	判定
236		a




写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 腐食・摩耗がないか(踏 板) 摩耗	判定
237		b



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り ぐらつきがないか	判定
238		a



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 破損など (破損 0 ケ 所)	判定
239		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
240		



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	41 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
241		



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 摩耗がない か(取付部附近)	判定
242		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 摩耗がない か(取付部附近)	判定
243		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 摩耗がない か(取付部附近)	判定
244		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 摩耗がない か(取付部附近以外)	判定
245		a




写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 摩耗がない か(取付部附近以外)	判定
246		a



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	42 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 止め金具が緩んでないか	判定
247		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 止め金具が緩んでないか	判定
248		a




写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 止め金具が緩んでないか	判定
249		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
250		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
251		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 破損など(破損 0 ヶ所)	判定
252		a



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ
					C	b	3	43 / 58

写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
253		a



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 6_壁登り ぐらつきがないか、マット等なし	判定
254		a



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 6_壁登り 衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ヶ所) マット等なし	判定
255		a



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 部位全景(外観状況・落下高等)	判定
256		



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近) サビ 腐食	判定
257		b



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近) サビ 腐食	判定
258		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	44 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近) サビ 腐食	判定
259		b



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近) サビ 腐食	判定
260		b



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
261		b



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
262		b



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
263		b



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
264		b



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 45 / 58

写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
265		b




写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
266		b




写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
267		b



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ ぐらつきがないか	判定
268		a



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ ぐらつきがないか	判定
269		a



写真No.	劣化 出発部 9_ロープウェイ 破損など (破損0ヶ所)	判定
270		a




点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	46 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 ケーブル 9_ロープウェイ 部位全景(外観 状況・落下高さ等)	判定
271		



写真No.	劣化 ケーブル 9_ロープウェイ 摩耗・素線切れ・腐食がないか	判定
272		a



写真No.	劣化 ケーブル 9_ロープウェイ 摩耗・素線切れ・腐食がないか	判定
273		a



写真No.	劣化 ケーブル 9_ロープウェイ 摩耗・素線切れ・腐食がないか	判定
274		a



写真No.	劣化 ケーブル 9_ロープウェイ 破損など(破損0ヶ所)	判定
275		a



写真No.	劣化 緩衝装置 9_ロープウェイ 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
276		



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 47 / 58

写真No.	劣化 緩衝装置 9_ロープウェイ 腐食がないかサビ	判定
277		b



写真No.	劣化 緩衝装置 9_ロープウェイ 腐食がないかサビ	判定
278		b



写真No.	劣化 緩衝装置 9_ロープウェイ 破損など(破損0ヶ所)	判定
279		a




写真No.	劣化 緩衝装置 9_ロープウェイ 破損など(破損0ヶ所)	判定
280		a



写真No.	劣化 滑車部 9_ロープウェイ 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
281		



写真No.	劣化 滑車部 9_ロープウェイ 腐食がないか	判定
282		a



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 48 / 58

写真No.	劣化 滑車部 9_ロープウェイ 腐食がないか	判定
283		a




写真No.	劣化 滑車部 9_ロープウェイ 回転不良がないか	判定
284		a



写真No.	劣化 滑車部 9_ロープウェイ ボルトの緩みがないか (全数点検)	判定
285		a



写真No.	劣化 滑車部 9_ロープウェイ 摩耗など(摩耗0ヶ所)	判定
286		a



写真No.	劣化 滑車部 9_ロープウェイ 破損など(破損0ヶ所)	判定
287		a



写真No.	劣化 握り部 9_ロープウェイ 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
288		



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	49 / 58
					C	b	3		

写真No.	劣化 握り部 9_ロープウェイ 磨耗・腐食がない か 摩耗	判定
289		b




写真No.	劣化 握り部 9_ロープウェイ 磨耗・腐食がない か 摩耗	判定
290		b



写真No.	劣化 握り部 9_ロープウェイ 磨耗・腐食がない か 摩耗	判定
291		b



写真No.	劣化 握り部 9_ロープウェイ 破損など(破損1 ヶ所) カバー割れ	判定
292		b



写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
293		



写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 腐食・腐朽がないか(地際部附近)(全数点検) サビ	判定
294		b



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ
					C	b	3	50 / 58

写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 腐食・腐朽がないか(地際部附近以外) 割れ多数	判定
295		b



写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 腐食・腐朽がないか(地際部附近以外) 割れ多数	判定
296		b



写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 腐食・腐朽がないか(地際部附近以外) 割れ多数	判定
297		b



写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 腐食・腐朽がないか(地際部附近以外) 割れ多数	判定
298		b



写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) ぐらつきがないか	判定
299		a



写真No.	劣化 支柱部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
300		a



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側				総合	劣化	ハザード	ページ	51 / 58
						C	b	3		

写真No.	規準 登はん要素 手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	判定
301		合



写真No.	規準 登はん要素 手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	判定
302		合



写真No.	規準 登はん要素 手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	判定
303		合



写真No.	規準 登はん要素 手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	判定
304		合



写真No.	規準 登はん要素 手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	判定
305		合



写真No.	規準 登はん要素 大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	判定
306		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 52 / 58

写真No.	規準 通行要素 隣り合った踊り場間の段差は児童用305mm以下 215	判定
307		合



写真No.	規準 通行要素 上段踊り場から下段踊り場の落下防止柵等へ容易に登れない高さ・構造とする	判定
308		合




写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする 900,700	判定
309		否3



写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする 900,700	判定
310		否3



写真No.	規準 出発部 1.すべり台 滑降部と同幅以上、奥行き300mm以上の水平部がある	判定
311		合



写真No.	規準 出発部 1.すべり台 出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
312		合



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	53 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準 出発部 1.すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
313		合



写真No.	規準 滑降部 1.すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
314		合




写真No.	規準 滑降部 1.すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	判定
315		合



写真No.	規準 滑降部 1.すべり台 トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	判定
316		合



写真No.	規準 滑降面 1.すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
317		否2



写真No.	規準 滑降面 1.すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
318		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 54 / 58

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 チューブ形状は短径580mm以上とする 670	判定
319		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
320		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
321		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
322		否2



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
323		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
324		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合 C	劣化 b	ハザード 3	ページ 55 / 58

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	判定
325		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
326		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 153	判定
327		合



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 児童用で最高到達部が3,000mmを超えるものは、落下高さ3,000mm以下となる構造とする 2160	判定
328		合



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー ネット・ロープの接合部分は、点検や修繕のしやすい構造とする	判定
329		合



写真No.	規準 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 転落した際、部材への衝突の衝撃緩和できるネットの角度・接合方法・構造・材質であること ロープによる保護	判定
330		合



点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	56 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準 到達部 9_ロープウェイ ②到達部での握り部と支柱の間隔は、着地面からの高さ1,000mmの位置で750mm以上とする 1550	判定
331		合



写真No.	規準 ケーブル 9_ロープウェイ ①ケーブルは強度と耐久性があるか	判定
332		合



写真No.	規準 滑車部 9_ロープウェイ ①滑車部は滑車以外の部分がケーブルを破損させない形状・構造	判定
333		合



写真No.	規準 滑車部 9_ロープウェイ ②滑車は衝撃や振動などで容易にケーブルから外れない構造	判定
334		合



写真No.	規準 滑車部 9_ロープウェイ ③指などが容易に滑車に触れることができない構造	判定
335		合



写真No.	規準 滑車部 9_ロープウェイ ④滑車やベアリング等の消耗部品が交換可能な構造	判定
336		合



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ
					C	b	3	57 / 58

写真No.	規準 握り部 9_ロープウェイ ①進行方向に揺れる構造とする	判定
337		合



写真No.	規準 握り部 9_ロープウェイ ②太さは20～45mm、滑りにくく、つかみやすい材質・形状・構造	判定
338	23	合



写真No.	規準 握り部 9_ロープウェイ ③ロープなど軽量な材料で、下端部は滑り止め・柔らかい素材の塊・ロープのこぶ等で利用者が落下しない形状	判定
339		合



写真No.	規準 握り部 9_ロープウェイ ④下端部は容易に立てない形状である	判定
340		合



写真No.	規準 握り部 9_ロープウェイ ⑤下端部上面から下のケーブルまでは1,750mm以上 1280	判定
341		否2



写真No.	規準 歩行部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 平均台の落下高さは、600mm以下とする 350	判定
342		合



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	4	複合遊具(中) ②ロープウェイ側			総合	劣化	ハザード	ページ	58 / 58
					C	b	3		

写真No.	規準 歩行部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 600≧落下高さ>300mm、歩行面の幅は50mm以上とする 130	判定
343		合



写真No.	規準 歩行部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 歩行面は、滑りにくい表面で角を丸め安全な形状	判定
344		合



写真No.	規準 段差部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 昇降を意図した段差は、児童用では305mm以下 35、350	判定
345		否1



写真No.	規準 段差部 11_平均台(落下高さ600mm以下) 昇降を意図した段差は、児童用では305mm以下 35、350	判定
346		否1



写真No.		判定



写真No.		判定

