

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	26 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
151		



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽	判定
152		b




写真No.	劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽	判定
153		b




写真No.	劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽	判定
154		b



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽	判定
155		b



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 ぐらつきがないか ぐらつき	判定
156		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	27 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 木・手すり・柵部 ぐらつきがないか ぐらつき	判定
157		b



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 ぐらつきがないか ぐらつき	判定
158		b



写真No.	劣化 木・手すり・柵部 ぐらつきがないか ぐらつき	判定
159		b




写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
160		



写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
161		



写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
162		




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	28 / 54
			C	c	3		


写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
163		



写真No.	劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
164		



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽	判定
165		b




写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽	判定
166		b



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽	判定
167		b



写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽	判定
168		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	29 / 54
			C	c	3		


写真No.	劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽	判定
169		b




写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗	判定
170		b



写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗	判定
171		b



写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗	判定
172		b



写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗	判定
173		b




写真No.	劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗	判定
174		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	30 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 腐朽	木・床部 破損など (破損1ヶ所) 根太	判定
175			C



写真No.	劣化 腐朽	木・床部 破損など (破損1ヶ所) 根太	判定
176			C



写真No.	劣化 腐朽	木・床部 破損など (破損1ヶ所) 根太	判定
177			C



写真No.	劣化 腐朽	木・床部 破損など (破損1ヶ所) 根太	判定
178			C



写真No.	劣化 さ等)	木・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
179			



写真No.	劣化 さ等)	木・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
180			



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	31 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 木・登行部 腐朽・磨耗がないか(踏板) 腐朽・摩耗	判定
181		b



写真No.	劣化 木・登行部 腐朽・磨耗がないか(踏板) 腐朽・摩耗	判定
182		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
183		



写真No.	劣化 プラスチック系部材 磨耗がないか	判定
184		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 変色がないか 変色	判定
185		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
186		




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	32 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
187		



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
188		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
189		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
190		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
191		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
192		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	33 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
193		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
194		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
195		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
196		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) サビ	判定
197		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗	判定
198		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	34 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗	判定
199		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗	判定
200		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗	判定
201		b




写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など (破損1ヶ所) 樹脂パーツ破損	判定
202		c



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など (破損1ヶ所) 樹脂パーツ破損	判定
203		c



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
204		



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側				総合	劣化	ハザード	ページ	35 / 54
						C	c	3		

写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近)	判定
205		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近以外) 塗装剥離	判定
206		b



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近以外) 塗装剥離	判定
207		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
208		



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食・腐朽 がないか (全数点検) 腐朽	判定
209		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食・腐朽 がないか (全数点検) 腐朽	判定
210		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	36 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 摩耗がないか 摩耗	判定
211		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 滑り易くなっているか	判定
212		b



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など (破損 1 ヶ所) 端部腐朽	判定
213		c



写真No.	劣化 歩行部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など (破損 1 ヶ所) 端部腐朽	判定
214		c



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
215		



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか サビ	判定
216		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	37 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近) 7.5→6.5	判定
217		b



写真No.	劣化 チェーン 10_吊り橋・ネット渡り 磨耗がないか(取付部附近以外) 7.5→7.0	判定
218		b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損(破損1ヶ所) ネット破損	判定
219		c



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損(破損1ヶ所) ネット破損	判定
220		c



写真No.	劣化 ワイヤロープ 10_吊り橋・ネット渡り 破損(破損1ヶ所) ネット破損	判定
221		c



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか 腐食	判定
222		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	38 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか 腐食	判定
223		b



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか 腐食	判定
224		b



写真No.	劣化 屋根部 屋根材のはがれはないか 腐食	判定
225		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
226		



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
227		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
228		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	39 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
229		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
230		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) 摩耗	判定
231		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) 摩耗	判定
232		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) 摩耗	判定
233		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) 摩耗	判定
234		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	40 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
235		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
236		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
237		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 ぐらつきがないか	判定
238		a



写真No.	劣化 鉄・支柱部 破損 (破損 0 ヶ所)	判定
239		a



写真No.	劣化 鉄・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
240		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	41 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・床部 腐食がないか	判定
241		a



写真No.	劣化 鉄・床部 腐食がないか	判定
242		a



写真No.	劣化 鉄・床部 腐食がないか	判定
243		a



写真No.	劣化 鉄・床部 腐食がないか	判定
244		a



写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 カバー剥がれ	判定
245		c



写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 カバー剥がれ	判定
246		c



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	42 / 54
			C	c	3		

写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 カバー剥がれ	判定
247		C



写真No.	劣化 鉄・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 カバー剥がれ	判定
248		C



写真No.	劣化 鉄・床部 破損 (破損 0 ヶ所)	判定
249		a



写真No.	規準 登はん要素 手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	判定
250		合



写真No.	規準 登はん要素 大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	判定
251		合



写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする トンネルは否	判定
252		否3



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合			劣化	ハザード	ページ	43 / 54
			C			c	3		


写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする トンネルは否	判定
253		否3



写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする トンネルは否	判定
254		否3




写真No.	規準 屋根部 屋根に容易に登れない構造とする トンネルは否	判定
255		否3



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、 奥行300mm以上の水平部がある	判定
256		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、 奥行300mm以上の水平部がある	判定
257		合




写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、 奥行300mm以上の水平部がある	判定
258		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	44 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 出発部 1_すべり台 滑降部と同幅以上、奥行300mm以上の水平部がある	判定
259		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
260		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
261		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
262		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	判定
263		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
264		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	45 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
265		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
266		合



写真No.	規準 出発部 1_すべり台 着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ>600の時)	判定
267		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
268		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
269		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
270		合



点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側				総合	劣化	ハザード	ページ	46 / 54
						C	c	3		

写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	判定
271		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	判定
272		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	判定
273		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	判定
274		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	判定
275		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	判定
276		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	47 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	判定
277		合



写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	判定
278		合




写真No.	規準 滑降部 1_すべり台 カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	判定
279		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
280		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
281		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
282		合



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/14	
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側				総合	劣化	ハザード	ページ	48 / 54
						C	c	3		

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	判定
283		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	判定
284		合




写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	判定
285		合




写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	判定
286		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	判定
287		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上 945,440	判定
288		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	49 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上 945,440	判定
289		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上 945,440	判定
290		合



写真No.	規準 滑降面 1_すべり台 有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上 945,440	判定
291		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上 230,265	判定
292		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上 230,265	判定
293		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上 230,265	判定
294		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	50 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 側壁 1すべり台 落下高さ>1,500mm、側壁の高さは150mm以上 230,265	判定
295		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
296		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	判定
297		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
298		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 落下高さ2,000mmを超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	判定
299		合



写真No.	規準 側壁 1すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
300		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	51 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
301		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
302		合



写真No.	規準 側壁 1_すべり台 内面は安全を阻害するようなへこみや突起物がないこと	判定
303		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
304		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
305		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
306		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	52 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の長さは安全に着地できる長さとする	判定
307		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
308		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
309		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
310		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部は水が溜まらない構造とする	判定
311		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる	判定
312		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	53 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる事	判定
313		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる事	判定
314		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げる事	判定
315		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
316		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
317		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
318		合



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/14
施設	1	複合遊具(大) ①展望デッキ・ローラースライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	54 / 54
			C	c	3		

写真No.	規準 減速部 1_すべり台 傾斜変化部の曲率半径は、R=750mm以上とする	判定
319		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 155,155	判定
320		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 155,155	判定
321		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 155,155	判定
322		合



写真No.	規準 減速部 1_すべり台 着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380mm 155,155	判定
323		合



写真No.		判定

