

# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 15 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |


|       |                                       |    |
|-------|---------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 段差間には頭部・胴体の挟み込みがない | 判定 |
| 85    |                                       | 合  |




|       |                                        |    |
|-------|----------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 手すり子には頭部・胴体の挟み込みがない | 判定 |
| 86    |                                        | 合  |



|       |                                                    |    |
|-------|----------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨横棒はしご 横棒の長さ (幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 400以上 | 判定 |
| 87    |                                                    | 合  |



|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨横棒はしご 直径 (幼児用)φ20~40mm (児童用)φ20~50mm 27.2 | 判定 |
| 88    |                                                   | 合  |



|       |                                               |    |
|-------|-----------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨横棒はしご 段差 (幼児用)305mm以下(児童用)305mm以下 250 | 判定 |
| 89    |                                               | 合  |



|       |                                                   |    |
|-------|---------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨踏み板はしご 奥行 (幼児用)170mm以上(児童用)75mm以上(板無) 240 | 判定 |
| 90    |                                                   | 合  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 16 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

|       |                                                       |    |
|-------|-------------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨踏み板はしご 踏み板の長さ<br>(幼児用)300mm以上(児童用)400mm以上 500 | 判定 |
| 91    |                                                       | 合  |



|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨踏み板はしご 段差<br>(用)220mm以下(児童用)305mm以下 195 | 判定 |
| 92    |                                                 | 合  |



|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑨踏み板はしご 手すり高さ(幼<br>児用)500～800mm (児童用)500～800mm 1050 | 判定 |
| 93    |                                                            | 否1 |



|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑩基礎の設計 基礎の設計(基<br>礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出 | 判定 |
| 94    |                                                 | 否1 |



|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑩基礎の設計 基礎の設計(基<br>礎の天端 土かぶり100mm以上) 基礎露出 | 判定 |
| 95    |                                                 | 否1 |



|       |                                   |    |
|-------|-----------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ⑩基礎の設計 基礎の露出がな<br>いこと 基礎露出 | 判定 |
| 96    |                                   | 否2 |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 17 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

|       |                               |    |
|-------|-------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ①基礎の設計 基礎の露出がないこと 基礎露出 | 判定 |
| 97    |                               | 否2 |



|       |                                                        |    |
|-------|--------------------------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 ①基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする 直接落下の危険 | 判定 |
| 98    |                                                        | 否3 |



|       |                                    |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 写真No. | 規準一般規定 落下高さは児童用では3,000mm以下 4400柵低い | 判定 |
| 99    |                                    | 否3 |



|       |                           |    |
|-------|---------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
| 100   |                           |    |



|       |                           |    |
|-------|---------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
| 101   |                           |    |



|       |                           |    |
|-------|---------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
| 102   |                           |    |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 18 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 103   |          |                     | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 104   |          |                     | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 105   |          |                     | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 106   |          |                     | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 107   |          |                     | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 108   |          |                     | b  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 19 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)<br>サビ | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 109   |                              | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)<br>サビ | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 110   |                              | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近)<br>サビ | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 111   |                              | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外)<br>サビ | 判定 |
|-------|--------------------------------|----|
| 112   |                                | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外)<br>サビ | 判定 |
|-------|--------------------------------|----|
| 113   |                                | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外)<br>サビ | 判定 |
|-------|--------------------------------|----|
| 114   |                                | b  |




# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 20 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ | 判定 |
|-------|-----------------------------|----|
| 115   |                             | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ | 判定 |
|-------|-----------------------------|----|
| 116   |                             | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ | 判定 |
|-------|-----------------------------|----|
| 117   |                             | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外) サビ | 判定 |
|-------|-----------------------------|----|
| 118   |                             | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 119   |                          |    |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 120   |                          |    |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 21 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 121   |                          |    |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 122   |                          |    |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ | 判定 |
|-------|-------------------------|----|
| 123   |                         | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ | 判定 |
|-------|-------------------------|----|
| 124   |                         | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ | 判定 |
|-------|-------------------------|----|
| 125   |                         | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近) サビ | 判定 |
|-------|-------------------------|----|
| 126   |                         | b  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 22 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |


| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近以外)<br>サビ | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 127   |                              | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・梁部 腐食がないか(金具附近以外)<br>サビ | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 128   |                              | b  |




| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 129   |                              |    |




| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 130   |                              |    |



| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 131   |                              |    |




| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 132   |                              |    |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 23 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |


| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 133   |                              |    |



| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 134   |                       | b  |




| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 135   |                       | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 136   |                       | b  |



| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 137   |                       | b  |




| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 腐食がないか サビ | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 138   |                       | b  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 24 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 破損など(破損4ヶ所)<br>破断 | 判定 |
|-------|-------------------------------|----|
| 139   |                               | C  |



| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 破損など(破損4ヶ所)<br>破断 | 判定 |
|-------|-------------------------------|----|
| 140   |                               | C  |



| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 破損など(破損4ヶ所)<br>破断 | 判定 |
|-------|-------------------------------|----|
| 141   |                               | C  |



| 写真No. | 劣化 鉄・手すり・柵部 破損など(破損4ヶ所)<br>破断 | 判定 |
|-------|-------------------------------|----|
| 142   |                               | C  |



| 写真No. | 劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|---------------------------|----|
| 143   |                           |    |



| 写真No. | 劣化 鉄・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|---------------------------|----|
| 144   |                           |    |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 25 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 145   |          |                     | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・登行部 腐食がないか(地際部附近) | 判定 |
|-------|----------|---------------------|----|
| 146   |          |                     | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) | 判定 |
|-------|----------|-----------------------|----|
| 147   |          |                       | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) | 判定 |
|-------|----------|-----------------------|----|
| 148   |          |                       | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・登行部 腐食がないか(ササラ・手すり) | 判定 |
|-------|----------|-----------------------|----|
| 149   |          |                       | b  |



| 写真No. | 劣化<br>サビ | 鉄・継手金具 部位全景(外観状況・落下<br>高さ等) | 判定 |
|-------|----------|-----------------------------|----|
| 150   |          |                             |    |




# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 26 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |


| 写真No. | 劣化 鉄・継手金具 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|----------------------------|----|
| 151   |                            |    |



| 写真No. | 劣化 鉄・継手金具 腐食がないか サビ | 判定 |
|-------|---------------------|----|
| 152   |                     | b  |




| 写真No. | 劣化 鉄・継手金具 腐食がないか サビ | 判定 |
|-------|---------------------|----|
| 153   |                     | b  |



| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 154   |                              |    |



| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 155   |                              |    |



| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 156   |                              |    |




# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 27 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 157   |                              |    |




| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 158   |                              |    |



| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 159   |                              |    |



| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|------------------------------|----|
| 160   |                              |    |



| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 161   |                       | b  |



| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 162   |                       | b  |



| 点検写真台帳 |   |                           |     |    |      |     |     |            |
|--------|---|---------------------------|-----|----|------|-----|-----|------------|
| 公園     | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      |     | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設     | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ |     | 28 / 77    |
|        |   |                           | C   | c  | 3    |     |     |            |

| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 163   |                       | b  |




| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 164   |                       | b  |




| 写真No. | 劣化 木・手すり・柵部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 165   |                       | b  |




| 写真No. | 劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 166   |                          |    |



| 写真No. | 劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 167   |                          |    |




| 写真No. | 劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 168   |                          |    |




| 点検写真台帳 |   |                           |     |    |      |     |     |            |
|--------|---|---------------------------|-----|----|------|-----|-----|------------|
| 公園     | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      |     | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設     | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ |     | 29 / 77    |
|        |   |                           | C   | c  | 3    |     |     |            |


| 写真No. | 劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 169   |                          |    |




| 写真No. | 劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 170   |                          |    |




| 写真No. | 劣化 木・床部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|--------------------------|----|
| 171   |                          |    |



| 写真No. | 劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-------------------|----|
| 172   |                   | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-------------------|----|
| 173   |                   | b  |




| 写真No. | 劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-------------------|----|
| 174   |                   | b  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 30 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

| 写真No. | 劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-------------------|----|
| 175   |                   | b  |




| 写真No. | 劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-------------------|----|
| 176   |                   | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-------------------|----|
| 177   |                   | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 腐朽がないか 腐朽 | 判定 |
|-------|-------------------|----|
| 178   |                   | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 179   |                       | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 磨耗 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 180   |                       | b  |




# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 31 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |


| 写真No. | 劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 181   |                       | b  |




| 写真No. | 劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 182   |                       | b  |




| 写真No. | 劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 183   |                       | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 磨耗・へこみがないか 摩耗 | 判定 |
|-------|-----------------------|----|
| 184   |                       | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 破損など（破損1ヶ所）地覆木固定不良 | 判定 |
|-------|----------------------------|----|
| 185   |                            | b  |



| 写真No. | 劣化 木・床部 破損など（破損1ヶ所）地覆木固定不良 | 判定 |
|-------|----------------------------|----|
| 186   |                            | b  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 32 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |


| 写真No. | 劣化 木・床部 破損など (破損1ヶ所) 地覆<br>木固定不良 | 判定 |
|-------|----------------------------------|----|
| 187   |                                  | b  |




| 写真No. | 劣化 木・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|---------------------------|----|
| 188   |                           |    |



| 写真No. | 劣化 木・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|---------------------------|----|
| 189   |                           |    |



| 写真No. | 劣化 木・登行部 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
|-------|---------------------------|----|
| 190   |                           |    |



| 写真No. | 劣化 木・登行部 腐朽・磨耗がないか(踏板)<br>腐朽・摩耗 | 判定 |
|-------|---------------------------------|----|
| 191   |                                 | b  |



| 写真No. | 劣化 木・登行部 腐朽・磨耗がないか(踏板)<br>腐朽・摩耗 | 判定 |
|-------|---------------------------------|----|
| 192   |                                 | b  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 33 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

|       |                                 |    |
|-------|---------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 木・登行部 腐朽・磨耗がないか(踏板)<br>腐朽・摩耗 | 判定 |
| 193   |                                 | b  |



|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 プラスチック系部材 部位全景(外観状況・落下高等等) 球体は使用禁止処置してあり | 判定 |
| 194   | 修繕済み                                        |    |



|       |                                     |    |
|-------|-------------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 プラスチック系部材 磨耗がないか 劣化<br>球体床は腐食 割れ | 判定 |
| 195   | 修繕済み                                | b  |



|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 プラスチック系部材 破損など(破損4ヶ所) 破損 | 判定 |
| 196   | 修繕済み                        | c  |



|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 プラスチック系部材 破損など(破損4ヶ所) 破損 | 判定 |
| 197   | 修繕済み                        | c  |




|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 プラスチック系部材 破損など(破損4ヶ所) 破損 | 判定 |
| 198   | 修繕済み                        | c  |



# 点検写真台帳

|    |   |                           |     |    |      |     |            |
|----|---|---------------------------|-----|----|------|-----|------------|
| 公園 | 1 | るるパーク(大分農業文化公園)           | エリア |    |      | 点検日 | 2022/10/18 |
| 施設 | 2 | 複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側 | 総合  | 劣化 | ハザード | ページ | 34 / 77    |
|    |   |                           | C   | c  | 3    |     |            |

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 プラスチック系部材 破損など(破損4ヶ所) 破損 | 判定 |
| 199   | 修繕済み                        | C  |



|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
| 200   |                                |    |



|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
| 201   |                                |    |



|       |                                |    |
|-------|--------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 滑降部 1_すべり台 部位全景(外観状況・落下高さ等) | 判定 |
| 202   | 修繕済み                           |    |



|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食 | 判定 |
| 203   | 修繕済み                                     | C  |



|       |                                          |    |
|-------|------------------------------------------|----|
| 写真No. | 劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食 | 判定 |
| 204   |                                          | C  |

