

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	35 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
205		C



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
206		C



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
207		C



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
208	修繕済み	C



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
209		C



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
210		C



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	36 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
211		C




写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ 腐食	判定
212		C



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 割れ	判定
213		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 割れ	判定
214		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 割れ	判定
215		b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 割れ	判定
216		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	37 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 割れ	判定
217	修繕済み	b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検) 割れ	判定
218	修繕済み	b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗 チューブスライダー大は使用禁止処置してあり	判定
219	修繕済み	b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗 チューブスライダー大は使用禁止処置してあり	判定
220	修繕済み	b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗 チューブスライダー大は使用禁止処置してあり	判定
221	修繕済み	b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗 チューブスライダー大は使用禁止処置してあり	判定
222	修繕済み	b



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	38 / 77	
			C	c	3			

写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 摩耗がないか(滑降面・側面) 摩耗 チューブスライダー大は使用禁止処置しており	判定
223	修繕済み	b



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など (破損2ヶ所) 割れ	判定
224		c



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など (破損2ヶ所) 割れ	判定
225		c



写真No.	劣化 滑降部 1_すべり台 破損など (破損2ヶ所) 割れ	判定
226		c



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 ぐらつきがないか (全数点検)	判定
227		a



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 ぐらつきがないか (全数点検)	判定
228		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	39 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 ぐらつきがないか (全数点検)	判定
229		a



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 ぐらつきがないか (全数点検)	判定
230		a



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 衝撃吸収材などの破損 (破損 2 ヶ所) 摩耗	判定
231		b



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 衝撃吸収材などの破損 (破損 2 ヶ所) 摩耗	判定
232		b



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 1_すべり台 衝撃吸収材などの破損 (破損 2 ヶ所) 摩耗	判定
233		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
234		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	40 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 部 位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
235		



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐 食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
236		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐 食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
237		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐 食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
238		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐 食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
239		b




写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐 食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
240		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	41 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか(地際部附近以外) サビ	判定
241		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー ぐらつきがないか	判定
242		a



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー ぐらつきがないか	判定
243		a



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 破損など(破損5ヶ所) 摩耗	判定
244		b



写真No.	劣化 支柱・梁部 3_ネット・ロープクライマー 破損など(破損5ヶ所) 摩耗	判定
245		b



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
246		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	42 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 腐食がないか 摩耗	判定
247		b



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー ボルトの緩みがないか (全数点検)	判定
248		a



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 破損・割れ (破損・割れ6ヶ所) 摩耗 12→9mm	判定
249		b



写真No.	劣化 継手金具 3_ネット・ロープクライマー 破損・割れ (破損・割れ6ヶ所) 摩耗 12→9mm	判定
250		b



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
251		



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 摩耗・断線・ほつれがないか 摩耗 10→5mm	判定
252		c



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	43 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 摩耗・断線・ほつれがないか 摩耗 10→5mm	判定
253		C



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 摩耗・断線・ほつれがないか 摩耗 10→5mm	判定
254		C



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 摩耗・断線・ほつれがないか 摩耗 10→5mm	判定
255		C



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 止め金具が緩んでないか(全数の10%)	判定
256		a



写真No.	劣化 ロープ・ネット部 3_ネット・ロープクライマー 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
257		a




写真No.	劣化 懸垂はしご部 5_太鼓はしご 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
258		



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	44 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 懸垂はしご部 5.太鼓はしご 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
259		



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5.太鼓はしご 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
260		



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5.太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
261		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5.太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
262		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5.太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
263		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5.太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
264		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	45 / 77
			C	c	3		


写真No.	劣化 懸垂はしご部 5太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近以外) 手摺にサビ	判定
265		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近以外) 手摺にサビ	判定
266		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近以外) 手摺にサビ	判定
267		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近以外) 手摺にサビ	判定
268		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近以外) 手摺にサビ	判定
269		b



写真No.	劣化 懸垂はしご部 5太鼓はしご 腐食がないか(地際部附近以外) 手摺にサビ	判定
270		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	46 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 いか	懸垂はしご部 5_太鼓はしご ぐらつきがな	判定
271			a




写真No.	劣化 いか	懸垂はしご部 5_太鼓はしご ぐらつきがな	判定
272			a




写真No.	劣化 (破損 0 ヶ所)	懸垂はしご部 5_太鼓はしご 破損など	判定
273			a



写真No.	劣化 (破損 0 ヶ所)	懸垂はしご部 5_太鼓はしご 破損など	判定
274			a



写真No.	劣化 (破損 0 ヶ所)	懸垂はしご部 5_太鼓はしご 破損など	判定
275			a




写真No.	劣化 状況・落下高さ等	継手金具 5_太鼓はしご 部位全景(外観 溶接固定	判定
276			




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	47 / 77
			C	c	3		


写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 部位全景(外観 状況・落下高さ等) 溶接固定	判定
277		




写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 部位全景(外観 状況・落下高さ等) 溶接固定	判定
278		




写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 部位全景(外観 状況・落下高さ等) 溶接固定	判定
279		




写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 腐食がないか サビ	判定
280		b



写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 腐食がないか サビ	判定
281		b



写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 腐食がないか サビ	判定
282		b



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	48 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 腐食がないか サビ	判定
283		b




写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご ボルトの緩みがないか (全数点検)	判定
284		a



写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご ボルトの緩みがないか (全数点検)	判定
285		a



写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 破損・割れ (破損・割れ 0 ヶ所)	判定
286		a



写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 破損・割れ (破損・割れ 0 ヶ所)	判定
287		a




写真No.	劣化 継手金具 5_太鼓はしご 破損・割れ (破損・割れ 0 ヶ所)	判定
288		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	49 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
289		



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
290		b



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
291		b



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
292		a



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
293		a



写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り ぐらつきがないか	判定
294		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	50 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 支柱部 6_壁登り 破損など (破損 0ヶ所)	判定
295		a



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
296		



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 腐食がないか(金具附近)	判定
297		a



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 腐食がないか(金具附近)	判定
298		a



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 腐食がないか(金具附近以外)	判定
299		a



写真No.	劣化 梁部 6_壁登り 破損など (破損 0ヶ所)	判定
300		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	51 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
301		



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 腐食がないか(地際部附近)	判定
302		a



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 腐食がないか(地際部附近)	判定
303		a



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 腐食・摩耗がないか(踏板) 握り部分摩耗	判定
304		b



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 腐食・摩耗がないか(踏板) 握り部分摩耗	判定
305		b



写真No.	劣化 登行部 6_壁登り ぐらつきがないか	判定
306		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	52 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 登行部 6_壁登り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
307		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 部位全景 (外観状況・落下高さ等)	判定
308		



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 摩耗がないか(取付部附近) 握りはアルミ製	判定
309		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 摩耗がないか(取付部附近以外)	判定
310		b



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 止め金具が緩んでないか	判定
311		a



写真No.	劣化 プラスチック系部材 6_壁登り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
312		a



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	53 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 基礎部・着地面部 6_壁登り ぐらつきがないか マット等なし	判定
313		a



写真No.	劣化 基礎部・着地面部 6_壁登り 衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ヶ所) マット等なし	判定
314		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
315		



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
316		



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 部位全景(外観状況・落下高さ等)	判定
317		



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか(金具附近) サビ	判定
318		b




点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	54 / 77
			C	c	3		

写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近) サビ	判定
319		b




写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近) サビ	判定
320		b



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近以外)	判定
321		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 腐食がないか (金具附近以外)	判定
322		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
323		a



写真No.	劣化 梁部 10_吊り橋・ネット渡り 破損など (破損 0 ヶ所)	判定
324		a

