

特別遊具定期点検表

※ハンモック撤去済み

(写真No. 1, 2)

管理番号 6

製品名	ハンモック・ロープブランコ	所在施設名	るるパーク(大分農業文化公園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指1-1
点検社	タカオ株式会社			点検日	2022 年 10 月 18 日
点検者	安全管理士 山吹 忠稔(1170033) 安全管理士 近藤 彰(1170034)			確認者	安全管理士 昼田 敏彦(1010335)
製造社	タカオ 株式会社	S P 表示シール	有 ・ (無)	製品番号	
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	500 mm
構造部材 1	スチール	構造部材 2		消耗部材	吊金具
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳	ネット	大人

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さ600mm以下の時、全方向1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	1 (合) ・ 否	3	1500以上
上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm)600mm超え(1,800mm)	メジャー	1 (合) ・ 否		
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 (合) ・ 否		

【動線】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
動線および動線エリアの交差はないか	目視	3 (合) ・ 否		
足がかりや落下した際の障害物はないか	目視	2 (合) ・ 否		

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み (100～230mm)	器具 A B	2 (合) ・ 否		
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具 A B	3 (合) ・ 否		

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み (V字型開口部)	器具 A B	3 (合) ・ 否		
----------------------	--------	-----------	--	--

③指の挟み込み

指の挟み込み (φ8～25mm)	器具 E	2 合 ・ (否)	4	
------------------	------	-----------	---	--

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり (突出部や隙間)	目視	2 (合) ・ 否		
--------------------	----	-----------	--	--

⑤衝突・転倒

衝突・転倒 (突出部や段差)	目視	1 (合) ・ 否		
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2 (合) ・ 否		

⑥ボルトナット類による突起

引っ掛かり防止対策	目視	1 合 ・ (否)	5	
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 合 ・ (否)	6, 7	

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1 (合) ・ 否		
-----------	------	-----------	--	--

⑩救助対策

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
救助対策	目視	1 (合) ・ 否		

⑪基礎の設計

基礎の設計（基礎の天端 土かぶり100mm以上）	メジャー	1 (合) ・ 否	8	100
基礎の露出がないこと	目視	2 (合) ・ 否	9	
* 露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	目視	3 (合) ・ 否	10	

落下高さは児童用では3,000mm以下	メジャー	3 (合) ・ 否		500
---------------------	------	-----------	--	-----

【劣化】

吊り金具

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
腐食がないか（全数点検）	目視	a ・ b ・ (c) ・ d	11	サビ
回転不良がないか	触診聴診	(a) ・ b ・ c ・ d		
ボルトの緩みがないか	打診触診	a ・ (b) ・ c ・ d	12, 13	シャックル 摩耗
磨耗（磨耗 4 ケ所）	触診	a ・ b ・ (c) ・ d	14	取付穴摩耗
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

鉄・支柱部

腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d	15	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d	16	
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

鉄・基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

ロープ

磨耗・ほつれがないか（本体）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		
磨耗・ほつれがないか（からげロープ）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		
止め金具・からげロープが緩んでないか	触診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

ワイヤーロープ

磨耗・腐食がないか（締結部附近）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	17	
磨耗・腐食がないか（締結部附近以外）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	18	
止め金具が緩んでないか	触診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

チェーン

腐食がないか	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	19	サビ
磨耗がないか（取付部附近）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		
磨耗がないか（取付部附近以外）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d		
止め金具が緩んでないか	触診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

【規準】

揺動部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
吊り部材はバリなどがいないこと	目視触診	1 (合) ・ 否		
揺動部のボルト・シャックルは、緩み止めの対策をする	目視	2 合 ・ (否)	20	

追加作業 1	使用禁止措置等		(済)	21	ハンモック使用禁止中
--------	---------	--	-----	----	------------

点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	6	ハンモック・ロープブランコ			総合 C	劣化 c	ハザード 2	ページ 1 / 4

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	落下高さ 500mm	判定
2		



写真No.	安全領域 落下高さ600mm以下の時、全方向 1,500mm以上。全領域重複可 1500以上	判定
3		合



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み (φ8~25mm)	判定
4		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 引っ掛かり防止対策	判定
5		否1



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直 接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
6		否2



点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	6	ハンモック・ロープブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ
					C	c	2	2 / 4

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
7		否2



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 100	判定
8		合



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 基礎の露出がないこと	判定
9		合



写真No.	規準一般規定 ⑪基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	判定
10		合



写真No.	劣化 吊り金具 腐食がないか(全数点検) サビ	判定
11		c



写真No.	劣化 吊り金具 ボルトの緩みがないか シャックル 摩耗	判定
12		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	6	ハンモック・ロープブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ	3 / 4
					C	c	2		

写真No.	劣化 吊り金具 ボルトの緩みがないか シヤックル 摩耗	判定
13		b



写真No.	劣化 吊り金具 磨耗(磨耗4ヶ所) 取付穴摩耗	判定
14		c



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近) サビ	判定
15		b



写真No.	劣化 鉄・支柱部 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
16		b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 磨耗・腐食がないか(締結部附近)	判定
17		b



写真No.	劣化 ワイヤロープ 磨耗・腐食がないか(締結部附近以外)	判定
18		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	6	ハンモック・ロープブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ	4 / 4
					C	c	2		

写真No.	劣化 チェーン 腐食がないか サビ	判定
19		b




写真No.	規準 揺動部 揺動部のボルト・シャックルは、緩み止めの対策をする	判定
20		否2




写真No.	追加作業 使用禁止措置等 ハンモック使用禁止中	判定
21		済



写真No.		判定



写真No.		判定



写真No.		判定

