

一 方 向 ブ ラ ン コ 定 期 点 検 表

(写真No. 1, 2)

管理番号 7

製品名	かごブランコ	所在 施設名	るるパーク(大分農業文化公園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指1-1		
点検社	タカオ株式会社				点検日	2022 年 10 月 18 日	
点検者	安全管理士 山吹 忠稔(1170033) 安全管理士 近藤 彰(1170034)				確認者	安全管理士 昼田 敏彦(1010335)	
製造社	タカオ 株式会社	SP表示シール	有 ・ (無)		製品番号		
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	2,110 mm		
構造部材1	スチール	構造部材2		消耗部材	吊金具	コンパウンドロープ	ネット
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 ・ 3歳～6歳 ・ 3歳～12歳 ・ (6歳～12歳) 大人				

【安全領域】

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
②運動方向、着座部が飛び出し可の時、落下高さ+1,500mm以上。全領域重複不可	メジャー	2 合 ・ (否)	3, 4	2,000
④その他方向、着座部の外側から1,500mm以上。全領域重複可	メジャー	2 (合) ・ 否	5	1,600
柱の外側から500mm以上。全領域重複可	メジャー	2 (合) ・ 否	6	500以上
上部空間、1,800mm以上	メジャー	1 (合) ・ 否		
境界柵があるか	目視	1 合 ・ (否)	7	なし
※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3 (合) ・ 否		
※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1 合 ・ (否)	8	土留め丸太

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
頭部・胴体の挟み込み (100～230mm)	器具A B	2 (合) ・ 否		
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを3とする	器具A B	3 (合) ・ 否		

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み (V字型開口部)	器具A B	3 (合) ・ 否		
----------------------	-------	-----------	--	--

③指の挟み込み

指の挟み込み (φ8～25mm)	器具E	2 (合) ・ 否		
------------------	-----	-----------	--	--

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり (突出部や隙間)	目視	2 (合) ・ 否		
--------------------	----	-----------	--	--

⑤衝突・転倒

衝突・転倒 (突出部や段差)	目視	1 (合) ・ 否		
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2 (合) ・ 否		

⑥ボルトナット類による突起

引っ掛かり防止対策	目視	1 合 ・ (否)	9	
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2 (合) ・ 否		

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1 (合) ・ 否		
-----------	------	-----------	--	--

⑩救助対策

救助対策	目視	1 (合) ・ 否		
------	----	-----------	--	--

⑪基礎の設計

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
基礎の設計（基礎の天端 土かぶり100mm以上）	メジャー	1 (合) ・ 否	10	100
基礎の露出がないこと	目視	2 (合) ・ 否	11	
* 露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	目視	3 (合) ・ 否	12	

【劣化】

支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d	13	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d	14	
ぐらつきがないか	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

梁部

腐食がないか（金具附近）	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d	15	サビ
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	a ・ (b) ・ c ・ d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

吊り金具

腐食がないか（全数点検）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	16	サビ
回転不良がないか	触診聴診	(a) ・ b ・ c ・ d	17	
ボルトの緩みがないか	打診触診	(a) ・ b ・ c ・ d		
磨耗（磨耗 2 ケ所）	触診	a ・ (b) ・ c ・ d	18	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

吊り部材

腐食がないか	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		
ねじれ（全数点検）（ねじれ 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		
磨耗（磨耗 0 ケ所）	ノギス	(a) ・ b ・ c ・ d	19	
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

着座部

磨耗・腐食(全数点検)（磨耗・腐食 1 ケ所）	目視	a ・ (b) ・ c ・ d	20	ネット磨耗
破損など（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	(a) ・ b ・ c ・ d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	(a) ・ b ・ c ・ d		

【規準】

梁部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
落下高さは、幼児用2,000mm以下、児童用3,000mm以下	メジャー	2 (合) ・ 否		2,110
着座部上面から回転軸までの高さ児童用1,750mm以上	メジャー	2 合 ・ (否)		1,400

着座部

一人乗りとし、座った時に体が安定し、安全な材質や形状・構造	目視	2 (合) ・ 否		
柔らかい材質又は覆われて、底面は突起物が露出しない構造	目視触診	2 (合) ・ 否	21	
スイングクリアランスは、350～450mm	メジャー	2 合 ・ (否)	22	480
隣り合った支柱間に吊るす着座部は、2 座まで	目視	2 (合) ・ 否		

揺動部

吊り部材はバリなどがないこと	目視触診	1 (合) ・ 否		
吊り部材は、2°以上に角度を持って吊り下げる	傾斜計	1 (合) ・ 否	23	
吊り部材同士・支柱との間隔は、着地面より1,000mmの位置で650mm以上とする	器具 F	1 (合) ・ 否	24	1,600
揺動部のボルト・シャックルは、緩み止めの対策をする	目視	2 (合) ・ 否		

点検写真台帳								
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア				点検日	2022/10/18
施設	7	かごブランコ			総合 B	劣化 b	ハザード 2	ページ 1 / 4

写真No.	全景	判定
1		



写真No.	落下高さ 2110mm	判定
2		



写真No.	安全領域 ②運動方向、着座部が飛び出し可の時、落下高さ+1,500mm以上。全領域重複不可 2000	判定
3		否2



写真No.	安全領域 ②運動方向、着座部が飛び出し可の時、落下高さ+1,500mm以上。全領域重複不可 2000	判定
4		否2



写真No.	安全領域 ④その他方向、着座部の外側から1,500mm以上。全領域重複可 1600	判定
5		合



写真No.	安全領域 柱の外側から500mm以上。全領域重複可 500以上	判定
6		合



点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	7	かごブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ	2 / 4
					B	b	2		

写真No.	安全領域 境界柵があるか なし	判定
7		否1



写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと 土留め丸太	判定
8		否1



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 引っ掛かり防止対策	判定
9		否1



写真No.	規準一般規定 ⑩基礎の設計 基礎の設計(基礎の天端 土かぶり100mm以上) 100	判定
10		合



写真No.	規準一般規定 ⑩基礎の設計 基礎の露出がないこと	判定
11		合



写真No.	規準一般規定 ⑩基礎の設計 *露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを3とする	判定
12		合



点検写真台帳

点検写真台帳										
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18	
施設	7	かごブランコ				総合	劣化	ハザード	ページ	3 / 4
						B	b	2		

写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか(地際部附近) (全数点検) サビ	判定
13		b



写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか(地際部附近以外)	判定
14		b



写真No.	劣化 梁部 腐食がないか(金具附近) サビ	判定
15		b



写真No.	劣化 吊り金具 腐食がないか(全数点検) サビ	判定
16		b



写真No.	劣化 吊り金具 回転不良がないか	判定
17		a



写真No.	劣化 吊り金具 磨耗(磨耗2ヶ所)	判定
18		b



点検写真台帳

点検写真台帳									
公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	7	かごブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ	4 / 4
					B	b	2		

写真No.	劣化 吊り部材 磨耗 (磨耗 0 ヶ所)	判定
19		a



写真No.	劣化 着座部 磨耗・腐食(全数点検)(磨耗・腐食 1 ヶ所) ネット摩耗	判定
20		b



写真No.	規準 着座部 柔らかい材質又は覆われて、底面は突起物が露出しない構造	判定
21		合



写真No.	規準 着座部 スイングクリアランスは、350～450mm 480	判定
22		否2



写真No.	規準 揺動部 吊り部材は、2° 以上に角度を持って吊り下げる	判定
23		合



写真No.	規準 揺動部 吊り部材同士・支柱との間隔は、着地面より1,000mmの位置で650mm以上とする 1600	判定
24		合

