複　合　遊　具　定　期　点　検　表

（写真№. 1, 2 ）　　管理番号 2

製品名	複合遊具(大)　②V字吊り橋・チューブスライ	所在施設名	るるパーク(大分農業文化公園)	住所	大分県杵築市山香町大字日指１-１
点検社	タカオ株式会社			点検日	2022 年 10 月 18 日
点検者	安全管理士　山吹 忠稔(1170033)　安全管理士　近藤 彰(1170034)			確認者	安全管理士　昼田 敏彦(1010335)
製造社	タカオ 株式会社	ＳＰ表示シール	有 ・ (無)	製品番号	
設置年月	2001 年 3 月 1 日	経過年月	21 年 7 月	落下高さ	4,400 ㎜
構造部材１	スチール	構造部材２	木材（その他）	消耗部材	コンパウンドロープ　ネット
対象年齢シール	有 ・ (無)	対象年齢	１歳～３歳 ・ ３歳～６歳 ・ ３歳～１２歳 ・ (６歳～１２歳)		大人

【安全領域】

点　検　項　目	点検器具	判定		写真№.	備　考
落下高さ600㎜以下の時、全方向1,500㎜以上。全領域重複可	メジャー	1	合 ・ (否)	3	600mm
落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可	メジャー	2	合 ・ (否)	4～11	0mm
すべり台　滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可	メジャー	2	合 ・ (否)	12～17	210mm
上部空間、落下高さ600mm以下（1,500mm）600mm超え（1,800mm）	メジャー	1	合 ・ (否)	18, 19	
※　コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない	目視	3	合 ・ (否)	20, 21	アスファルト舗装
※　くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	目視	1	合 ・ (否)	22～28	

【動線】

点　検　項　目	点検器具	判定		写真№.	備　考
動線および動線エリアの交差はないか	目視	3	(合) ・ 否		
足がかりや落下した際の障害物はないか	目視	2	合 ・ (否)	29, 30, 31	
通行要素で足（踵）を挟み込むような 30mmを超える隙間はないか	目視	2	合 ・ (否)	32, 33	2ヵ所53mm

【規準一般規定】 劣化点検のみの場合でも、劣化に伴う規準不適合項目がある場合は特記事項等で報告すること。

①頭部・胴体の挟み込み

点　検　項　目	点検器具	判定		写真№.	備　考
頭部・胴体の挟み込み（100～230㎜）	器具ＡＢ	2	合 ・ (否)	34～38	
※落下により首へのダメージが想定される場合はハザードレベルを３とする	器具ＡＢ	3	(合) ・ 否		

②頭部または首の挟み込み

頭部または首の挟み込み（Ｖ字型開口部）	器具ＡＢ	3	合 ・ (否)	39～42	

③指の挟み込み

指の挟み込み（φ8～25㎜）	器具Ｅ	2	合 ・ (否)	43～52	

④絡まり・引っ掛かり

絡まり・引っ掛かり（突出部や隙間）	目視	2	合 ・ (否)	53～56	

⑤衝突・転倒

衝突・転倒（突出部や段差）	目視	1	合 ・ (否)	57	
衝突・転倒が想定される場合、衝撃緩和への配慮	目視	2	合 ・ (否)		

⑥ボルトナット類による突起

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
引っ掛かり防止対策	目視	1　合・(否)		
直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	目視	2　合・(否)	58～67	

⑦鋭利な尖端・角・縁

鋭利な尖端・角・縁	目視触診	1　(合)・否		

⑧転落･落下

落下防止柵　700㎜以上(踊場高さ2,000㎜以下)	メジャー	2　(合)・否		700以上
落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え)	メジャー	2　合・(否)	68～77	落下高3000越える
手すり及び手すり子の形状	目視	2　(合)・否		
手すり子のスキマ(100㎜未満)	器具Ｂ	2　合・(否)	78, 79	

⑨階段・はしご(共通)

傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°)	傾斜計		80～83	56
落下高さ　(幼児用)2,000㎜以下(児童用)3,000㎜以下	メジャー	2　合・(否)	84	4,400
段差間には頭部・胴体の挟み込みがない	器具ＡＢ	2　(合)・否	85	
手すり子には頭部・胴体の挟み込みがない	器具ＡＢ	2　(合)・否	86	

⑨横棒はしご

横棒の長さ　(幼児用)300㎜以上(児童用)400㎜以上	メジャー	1　(合)・否	87	400以上
直径　　(幼児用)φ20～40mm (児童用)φ20～50㎜	器具Ｄ	1　(合)・否	88	27
段差　　(幼児用)305㎜以下(児童用)305㎜以下	メジャー	2　(合)・否	89	250

⑨踏み板はしご

奥行　　(幼児用)170㎜以上(児童用) 75㎜以上(板無)	メジャー	1　(合)・否	90	240
踏み板の長さ　(幼児用)300㎜以上(児童用)400㎜以上	メジャー	1　(合)・否	91	500
段差　　(幼児用)220㎜以下(児童用)305㎜以下	メジャー	2　(合)・否	92	195
手すり高さ(幼児用)500～800mm (児童用)500～800㎜	メジャー	1　合・(否)	93	1,050

⑩救助対策

救助対策	目視	1　(合)・否		

⑪基礎の設計

基礎の設計（基礎の天端　土かぶり100㎜以上）	メジャー	1　合・(否)	94, 95	基礎露出
基礎の露出がないこと	目視	2　合・(否)	96, 97	基礎露出
＊露出基礎への直接落下が想定される場合はハザードレベルを３とする	目視	3　合・(否)	98	直接落下の危険

落下高さは児童用では3,000mm以下	メジャー	3　合・(否)	99	4400柵低い

【劣化】

鉄・支柱部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			100, 101, 102	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	103～111	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	112～118	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・梁部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			119～122	
腐食がないか（金具附近）	目視打診	a・(b)・c・d	123～126	サビ
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	127, 128	サビ
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・手すり・柵部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			129～133	
腐食がないか	目視打診	a・(b)・c・d	134～138	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など（破損 4 ヶ所）	目視	a・b・(c)・d	139～142	破断

鉄・登行部

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			143, 144	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	145, 146	サビ
腐食がないか（ササラ・手すり）	目視打診	a・(b)・c・d	147, 148, 149	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

鉄・継手金具

部位全景（外観状況・落下高さ等）			150, 151	
腐食がないか	目視打診	a・(b)・c・d	152, 153	サビ
ボルトの緩みがないか	打診触診	(a)・b・c・d		
破損・割れ　（破損・割れ 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

木・手すり・柵部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			154～160	
腐朽がないか	目視打診	a・(b)・c・d	161～165	腐朽
ぐらつきがないか	揺診	a・(b)・c・d		ぐらつき
破損など（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

木・床部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			166～171	
腐朽がないか	目視打診	a・(b)・c・d	172～178	腐朽
磨耗・へこみがないか	目視触診	a・(b)・c・d	179～184	摩耗
破損など　（破損 1 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	185, 186, 187	地覆木固定不良

木・登行部

部位全景（外観状況・落下高さ等）			188, 189, 190	
腐朽・磨耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	191, 192, 193	腐朽・摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d		
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d		

プラスチック系部材

部位全景（外観状況・落下高さ等）			194	球体は使用禁止処置してあり
磨耗がないか	目視	a・(b)・c・d	195	劣化 球体床は腐食　割れ
変色がないか	目視	a・(b)・c・d		
止め金具が緩んでないか	触診聴診	(a)・b・c・d		
破損など　（破損 4 ヶ所）	目視	a・b・(c)・d	196～199	破損

滑降部　1_すべり台

部位全景（外観状況・落下高さ等）			200, 201, 202	
腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	目視打診	a・b・(c)・d	203～212	サビ 腐食
腐食がないか（滑降面・側面）　（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	213～218	割れ
摩耗がないか（滑降面・側面）	目視	a・(b)・c・d	219～223	摩耗　チューブスライダーズは使用禁止処置してあり
破損など　（破損 2 ヶ所）	目視	a・b・(c)・d	224, 225, 226	割れ

基礎部・着地面部　1_すべり台

ぐらつきがないか　（全数点検）	揺診	(a)・b・c・d	227～230	
衝撃吸収材などの破損　（破損 2 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	231, 232, 233	摩耗

支柱・梁部　3_ネット・ロープクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）			234, 235	
腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	236～239	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	240, 241	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	242, 243	
破損など　（破損 5 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	244, 245	摩耗

継手金具　3_ネット・ロープクライマー

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			246	
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	247	摩耗
ボルトの緩みがないか　（全数点検）	打診触診	(a)・b・c・d	248	
破損・割れ　（破損・割れ 6 ヶ所）	目視	a・(b)・c・d	249, 250	摩耗　12→9mm

ロープ・ネット部　3_ネット・ロープクライマー

部位全景（外観状況・落下高さ等）			251	
摩耗・断線・ほつれがないか	目視	a・b・(c)・d	252～255	摩耗　10→5mm
止め金具が緩んでないか（全数の10%）	触診	(a)・b・c・d	256	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	257	

懸垂はしご部　5_太鼓はしご

部位全景（外観状況・落下高さ等）			258, 259, 260	
腐食がないか（地際部附近）　（全数点検）	目視打診	a・(b)・c・d	261～264	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	a・(b)・c・d	265～270	手摺にサビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	271, 272	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	273, 274, 275	

継手金具　5_太鼓はしご

部位全景（外観状況・落下高さ等）			276～279	溶接固定
腐食がないか	目視	a・(b)・c・d	280～283	サビ
ボルトの緩みがないか　（全数点検）	打診触診	(a)・b・c・d	284, 285	
破損・割れ　（破損・割れ 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	286, 287, 288	

支柱部　6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			289	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	a・(b)・c・d	290, 291	サビ
腐食がないか（地際部附近以外）	目視打診	(a)・b・c・d	292, 293	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	294	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	295	

梁部　6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			296	
腐食がないか（金具附近）	目視打診	(a)・b・c・d	297, 298	
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	(a)・b・c・d	299	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	300	

登行部　6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			301	
腐食がないか（地際部附近）	目視打診	(a)・b・c・d	302, 303	
腐食・摩耗がないか（踏板）	目視打診	a・(b)・c・d	304, 305	握り部分摩耗
ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	306	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	307	

プラスチック系部材　6_壁登り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			308	
摩耗がないか（取付部附近）	ノギス	a・(b)・c・d	309	握りはアルミ製
摩耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	a・(b)・c・d	310	
止め金具が緩んでないか	触診聴診	(a)・b・c・d	311	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	312	

基礎部・着地面部　6_壁登り

ぐらつきがないか	揺診	(a)・b・c・d	313	マット等なし
衝撃吸収材などの破損　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	314	マット等なし

梁部　10_吊り橋・ネット渡り

部位全景（外観状況・落下高さ等）			315, 316, 317	
腐食がないか（金具附近）	目視打診	a・(b)・c・d	318, 319, 320	サビ
腐食がないか（金具附近以外）	目視打診	(a)・b・c・d	321, 322	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・b・c・d	323, 324, 325	

手すり・柵部　10_吊り橋・ネット渡り

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			326, 327	
腐食がないか	目視打診	a ・(b)・ c ・ d	328, 329	サビ
ぐらつきがないか	揺診	(a)・ b ・ c ・ d	330	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・ b ・ c ・ d	331	

歩行部　10_吊り橋・ネット渡り

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			332, 333	
腐食・腐朽がないか　　（全数点検）	目視打診	(a)・ b ・ c ・ d	334, 335	
摩耗がないか	目視	a ・(b)・ c ・ d	336, 337, 338	摩耗
滑り易くなっていないか	目視触診	(a)・ b ・ c ・ d	339, 340	
角・突起がないか	触診	(a)・ b ・ c ・ d	341, 342	
ぐらつきがないか	揺診	(a)・ b ・ c ・ d	343, 344, 345	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・ b ・ c ・ d	346, 347	

チェーン　10_吊り橋・ネット渡り

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			348, 349	
腐食がないか	目視	(a)・ b ・ c ・ d	350, 351	
磨耗がないか（取付部附近）	ノギス	a ・ b ・(c)・ d	352～357	ジョイント部破損
磨耗がないか（取付部附近以外）	ノギス	(a)・ b ・ c ・ d	358, 359	
止め金具が緩んでないか	触診	(a)・ b ・ c ・ d	360, 361	
破損など　（破損 0 ヶ所）	目視	(a)・ b ・ c ・ d	362, 363	

ワイヤーロープ　10_吊り橋・ネット渡り

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
部位全景（外観状況・落下高さ等）			364, 365	
磨耗・腐食がないか（締結部附近）	目視	(a)・ b ・ c ・ d	366, 367	
磨耗・腐食がないか(締結部附近以外)	目視	(a)・ b ・ c ・ d	368, 369	
止め金具が緩んでないか	触診	(a)・ b ・ c ・ d	370, 371	
破損　（破損 4 ヶ所）	目視	a ・(b)・ c ・ d	372～376	破損

プラスチック系部材

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
破損など　（破損 2 ヶ所）	目視	a ・(b)・ c ・ d	377, 378	劣化

【規準】

登はん要素

点　検　項　目	点検器具	判定	写真No.	備　考
手すりの無い太鼓はしご・ネットクライマー・横棒はしご等を付けた時、踊り場側に手すり等を設ける	目視	2 (合)・ 否	379	
大人が容易に救助できない高さの踊り場には、登はん運動要素だけでなく階段・はしごを設けることが望ましい	目視	1 (合)・ 否	380	

通行要素

隣り合った踊り場間の段差は児童用305mm以下	メジャー	2 (合)・ 否	381	155
上段踊り場から下段踊り場の落下防止柵等へ容易に登れない高さ・構造とする	目視	2 (合)・ 否	382	

屋根部

屋根に容易に登れない構造とする	目視	3 (合)・ 否	383, 384, 385	

出発部　1_すべり台

滑降部と同幅以上、奥行300㎜以上の水平部がある	メジャー	1 (合)・ 否	386～389	
出発部と滑降部との継ぎ目は有害な段差や隙間のないこと	目視	3 (合)・ 否	390～393	
着座姿勢に導くガイドバーを設ける(落下高さ＞600の時)	目視	2 (合)・ 否	394～397	

滑降部　1_すべり台

安全な滑降姿勢が維持でき、確実に着地できる構造	目視	2 (合)・ 否	398～401	
傾斜角度は45°(60°)以下とし、平均で35°以下とする	傾斜計	2 (合)・ 否	402～407	16°　最大45.7°
カーブの場合はバンク等の飛び出し防止対策がある	傾斜計	2 (合)・ 否	408	
トンネル等の形式では上部に容易に登れないような配慮	目視	1 (合)・ 否	409, 410	

滑降面　1_すべり台

点　検　項　目	点検器具	判定		写真No.	備　考
安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	触診	2	合・(否)	411～415	
利用による磨耗及び衝撃に十分耐えられるものとする	目視	1	(合)・否		
継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	触診	2	(合)・否	416, 417, 418	
有効幅は、幼児用300mm以上、児童用360mm以上	器具C	1	(合)・否	419, 420	
チューブ形状は短径580㎜以上とする	メジャー	1	(合)・否	421, 422	660

側壁　1_すべり台

落下高さ＞1,500㎜、側壁の高さは150㎜以上	器具C	2	(合)・否	423, 424	
継ぎ目が生じる時は、隙間・段差が無く滑らかな表面仕上げ	触診	2	(合)・否	425	
落下高さ2,000㎜を超える時、側壁とは別に落下防止対策をする	目視	2	(合)・否	426, 427	
内面は安全を阻害するようなへこみや突起物などがないこと	触診	2	合・(否)	428～432	

減速部　1_すべり台

減速部の長さは安全に着地できる長さとする	メジャー	2	(合)・否	433～436	
減速部は水が溜まらない構造とする	傾斜計	1	(合)・否	437～440	
減速部の末端は丸みをつけるか、曲面で仕上げること	目視	2	(合)・否	441～444	
傾斜変化部の曲率半径は、R＝750㎜以上とする	器具C	1	(合)・否	445～448	
着地面から終端上端部までの高さは児童用150～380㎜	メジャー	1	合・(否)	449～452	160,150,150,135

ロープ・ネット部　3_ネット・ロープクライマー

児童用で最高到達部が3,000㎜を超えるものは、落下高さ3,000mm以下となる構造とする	メジャー	3	(合)・否	453, 454, 455	215,018,001,830
ネット･ロープの接合部分は、点検や修繕のしやすい構造とする	目視	1	(合)・否	456, 457, 458	
転落した際、部材への衝突の衝撃緩和できるネットの角度・接合方法・構造・材質であること	目視	2	(合)・否	459, 460	

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	1 / 77
			C	c	3		

写真No.	全景	判定
1		

写真No.	落下高さ 4400mm	判定
2		

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜以下の時、全方向1,500㎜以上。全領域重複可 600mm	判定
3		否1

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
4		否2

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
5		否2

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
6		否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側			総合	劣化	ハザード	ページ	2 / 77
					C	c	3		

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
7		否2

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
8		否2

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
9		否2

写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
10		否2



写真No.	安全領域 落下高さ600㎜を超える時、全方向1,800㎜以上。半分領域重複可 0mm	判定
11		否2



写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 210mm	判定
12		否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側			総合	劣化	ハザード	ページ	3 / 77
					C	c	3		

写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 210mm	判定
13		否2

写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 210mm	判定
14		否2

写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 210mm	判定
15	修繕済み	否2

写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 210mm	判定
16		否2

写真No.	安全領域 すべり台 滑り降り口方向は2,000mm以上。全領域重複不可 210mm	判定
17	修繕済み	否2

写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm)600mm超え(1,800mm)	判定
18		否1

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	4 / 77
			C	c	3		

写真No.	安全領域 上部空間、落下高さ600mm以下(1,500mm)600mm超え(1,800mm)	判定
19		否1

写真No.	安全領域 ※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない アスファルト舗装	判定
20		否3



写真No.	安全領域 ※ コンクリート・アスファルトなどの固い設置面でない アスファルト舗装	判定
21		否3

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
22		否1

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
23		否1

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
24		否1

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード			ページ	5 / 77
			C	c	3				

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
25		否1

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
26		否1

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
27		否1

写真No.	安全領域 ※ くぼみ・段差・石ころなどの障害物がないこと	判定
28		否1

写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか	判定
29		否2

写真No.	動線 足がかりや落下した際の障害物はないか	判定
30		否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	6 / 77
			C	c	3		

写真No.	動線　足がかりや落下した際の障害物はないか	判定
31		否2

写真No.	動線　通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか　2ヵ所53mm	判定
32		否2

写真No.	動線　通行要素で足(踵)を挟み込むような30mmを超える隙間はないか　2ヵ所53mm	判定
33		否2

写真No.	規準一般規定　①頭部・胴体の挟み込み　頭部・胴体の挟み込み(100～230㎜)	判定
34		否2

写真No.	規準一般規定　①頭部・胴体の挟み込み　頭部・胴体の挟み込み(100～230㎜)	判定
35		否2



写真No.	規準一般規定　①頭部・胴体の挟み込み　頭部・胴体の挟み込み(100～230㎜)	判定
36		否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード			ページ	7 / 77
			C	c	3				

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230㎜)	判定
37		否2

写真No.	規準一般規定 ①頭部・胴体の挟み込み 頭部・胴体の挟み込み(100～230㎜)	判定
38		否2



写真No.	規準一般規定 ②頭部または首の挟み込み 頭部または首の挟み込み(V字型開口部)	判定
39		否3



写真No.	規準一般規定 ②頭部または首の挟み込み 頭部または首の挟み込み(V字型開口部)	判定
40		否3

写真No.	規準一般規定 ②頭部または首の挟み込み 頭部または首の挟み込み(V字型開口部)	判定
41		否3



写真No.	規準一般規定 ②頭部または首の挟み込み 頭部または首の挟み込み(V字型開口部)	判定
42		否3

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側			総合	劣化	ハザード	ページ	8 / 77
					C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
43		否2

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
44		否2

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
45		否2

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
46		否2

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
47		否2

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
48		否2



点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側			総合	劣化	ハザード	ページ	9 / 77
					C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
49		否2

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
50		否2



写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
51		否2

写真No.	規準一般規定 ③指の挟み込み 指の挟み込み(φ8～25㎜)	判定
52		否2

写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
53		否2

写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
54		否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側			総合	劣化	ハザード	ページ	10 / 77
					C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
55		否2

写真No.	規準一般規定 ④絡まり・引っ掛かり 絡まり・引っ掛かり(突出部や隙間)	判定
56		否2

写真No.	規準一般規定 ⑤衝突・転倒 衝突・転倒(突出部や段差)	判定
57		否1

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
58		否2

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
59		否2

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
60		否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア			点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード	ページ	11 / 77
			C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
61		否2

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
62		否2

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
63		否2

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
64		否2



写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
65		否2

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
66		否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側	総合	劣化	ハザード			ページ	12 / 77
			C	c	3				

写真No.	規準一般規定 ⑥ボルトナット類による突起 直接衝突の危険がある、ボルト・ナット類の突出対策	判定
67		否2

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
68		否2

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
69		否2

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
70		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
71		否2

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
72	修繕済み	否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側			総合	劣化	ハザード	ページ	13 / 77
					C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
73		否2

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
74		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
75		否2

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
76		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 落下防止柵1,100㎜以上(踊場高さ2,000㎜超え) 落下高3000越える	判定
77		否2



写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ(100㎜未満)	判定
78	修繕済み	否2

点検写真台帳

公園	1	るるパーク(大分農業文化公園)	エリア					点検日	2022/10/18
施設	2	複合遊具(大) ②V字吊り橋・チューブスライダー側			総合	劣化	ハザード	ページ	14 / 77
					C	c	3		

写真No.	規準一般規定 ⑧転落・落下 手すり子のスキマ(100㎜未満)	判定
79		否2

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°) 56	判定
80		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°) 56	判定
81		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°) 56	判定
82		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 傾斜(90°)横棒はしご(75°)踏板はしご(50°)階段(15°) 56	判定
83		

写真No.	規準一般規定 ⑨階段・はしご(共通) 落下高さ(幼児用)2,000㎜以下(児童用)3,000㎜以下 4400	判定
84		否2