

## 山腹崩壊状況



■災害概況  
最大時間雨量 83mm (7月5日 18時 ~ 19時)  
最大日雨量 581mm (7月5日 11時 ~ 7月6日 10時)  
連続雨量 583mm (7月5日 7時 ~ 7月6日 10時)  
発災箇所：大分県日田市大字小野  
発災日時：平成29年7月6日 (木)  
被害状況：7月5日からの大雨により山腹が崩壊  
小野川の閉塞、県道・宅地等へ土砂流出  
1名死亡、2名負傷  
家屋7戸が倒壊、10戸が浸水  
林地概況：崩壊面積 約7ha  
対応状況：災関緊急地すべり事業(斜面) + 災害復旧(河川・道路)