







平成28年6月6日(月)

| 調査箇所 | 熊本地震 被災・復旧箇所<br>◎小野屋停車場線 市道等被災箇所 (由布市庄内町西長宝)<br>◎県道11号(別府一の宮線) 斜面崩壊箇所等 (由布市湯布院町川上等)<br>◎大分自動車道 斜面崩落箇所 (由布市湯布院町塚原)                        |                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 調査内容 | ◎小野屋停車場線 市道等被災箇所<br><br>JR小野屋駅周辺の被災状況、復旧状況を調査           |    |
|      | ◎県道11号(別府一の宮線) 斜面崩壊箇所等<br><br>斜面崩壊箇所、県道沿い石垣の崩壊箇所状況等を調査 |   |
|      | ◎大分自動車道 斜面崩落箇所<br><br>斜面崩落箇所の全体被災状況、復旧状況等を調査          |  |