

新館の写真



新館東西出入口前の写真

いずれもキャノピーがあり、この上の窓ガラスの清掃を地上から行うことはできない。



西側



東側

窓ガラスの写真

- ・新館廊下東西窓ガラス写真（写真は東側だが西側も同じ構造）
- ・内側から開閉してガラスの外側を清掃することも可
（内側から清掃する際は、清掃道具を落下させないように対策すること。併せて閉庁日に実施すること。）

ただし汚れが十分に落ちなかったときは、屋外からの清掃を指示することがある。

- ・本館議会棟2階窓ガラスは、直下に自転車置き場があることに留意すること。




本館玄関ホールシャンデリアの写真

履行期間中に1回清掃（水拭きによる埃除去）を行う。

写真①
高所作業を伴うので、安全対策費を含めて応札すること。



写真②
高所作業を伴うので、安全対策費を含めて応札すること。



池の写真

履行期間中に1回清掃を行う。

- ・水を抜く→池の底や壁の汚れを落とす→汚れを洗い流す→水張りをする。

池（本館前庭）



池（本館中庭）


（清掃中は鯉を一時的に前庭側の池に移すが、甲で対応する。）



新館2～3階の写真



枠で囲んだ部分と長椅子も清掃すること
(3/週)



オブジェクトや生け花設置箇所も清掃すること
(3/週)

